

ध्यानाकर्षण

मिति २०७८ कार्तिक ८ गते माछापोखरी निर्माणका क्रममा राजश्व छली गरी ग्राभेल बिक्री गरिएको भन्ने अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति यस गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर-२ मा निर्माण भइरहेको उक्त माछा पोखरीको अनुगमन गर्दा उल्लेखित स्थानमा गरिएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन तपसिल बमोजिम भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

आज मिति २०७८/०७/१० गतेका दिन राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन स्थानिय अनुगमन समितिका संयोजक श्री लोकराज के.सी. ज्यू. को संयोजकत्वमा राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ मा अवस्थित शोभा कृषी फर्म को २ वटा माछापोखरीको अनुगमन तपसील वमोजीमको उपस्थितिमा सम्पन्न गरीयो ।

स्थानिय अनुगमन समिति

संयोजक	श्री लोकराज के.सी.	गाउँपालिका अध्यक्ष 
सदस्य	श्री धनपती देवी यादव	गाउँपालिका उपाध्यक्ष 
सदस्य	श्री भरत मणी पोखेल	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 
सदस्य	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	२ नं. वडा अध्यक्ष 
सदस्य सचिव	श्री हनुमन्त चौधरी	ईन्जिनियर 

अन्य उपस्थिती

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	५ नं. वडा अध्यक्ष 
श्री शालिकराम भण्डारी	खा.पा.स.टे 

राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ मा अवस्थित शोभा कृषी फर्म को २ वटा माछापोखरीको स्थलगत अनुगमन गर्दा सो स्थानमा २ वटा माछा पोखरी खनिएको देखियो जसमा पोखरी नं. १ को औसत लम्बाइ ८३.५ मी. र चौडाई ६० मी., पोखरी नं. २ को औसत लम्बाइ ५६ मी. र चौडाई ५५ मी. रहेको देखीन्छ । पोखरी खन्ने क्रममा निस्केको माटो पोखरीको डिलमा तथा राप्ती नदिको किनार (लम्बाई २५० मी. र चौडाई २३ मी.) मा थुपारेर राखीको देखीन्छ साथै अविरल वर्षा तथा राप्ती नदिमा आयको बाढिको कारण धेरैमात्रामा थुपारेर राखेको माटो बगाएको देखीन्छ । वस्तुस्थिती हेर्दा पोखरी खन्ने क्रममा नदिजन्य पदार्थमा ढुङ्गा, गीट्टी, तथा बालुवा अत्यन्तै न्यून मात्रामा रहेको साथै पोखरी पुर्ण रुपमा सम्पन्न नभएको देखीन्छ ।

    